

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம், வடக்கு மாகாண சபை
வரிகாரத் துறைமுகத்தின், புகார் அலுவலகம்
Department of Irrigation, Northern Provincial Council



புதிய கொலனி வீதி
 ஏ9 வீதி, மாங்குளம்
 எனது இல: }
 அலுவலகம் } NP/27/02/001
 My NO: }

புதிய கொலனி வீதி
 ஏ9 வீதி, மாங்குளம்
 உமது இல: }
 அலுவலகம் }
 Your NO: }

Puthiya Kolani Road,
 A9 Road, Mankulam
 திகதி }
 தேதி } 2025-11-27
 Date }

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் - வடக்கு மாகாணம்
 27.11.2025 - 06.00pm

- நீர்த்தேக்கங்களின் தற்போதைய நிலை
 வடக்கு மாகாண நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் ஆளுகையின் கீழுள்ள 54 பாரிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசன திட்டங்களில் மாலை 6.00 மணியளவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அவதானிப்பின் படி
 - வான் பாயும் நிலையிலுள்ள குளங்கள் : 21
 - கொள்ளளவு 75% - 100% இலுள்ள குளங்கள் : 07
 - கொள்ளளவு 50% - 74% இலுள்ள குளங்கள் : 07
 - கொள்ளளவு 25% - 49% இலுள்ள குளங்கள் : 12
 - கொள்ளளவு 25% இலும் குறைந்த குளங்கள் : 05
- முக்கிய நீர்த்தேக்கங்களின் நீர்மட்டம்
 - இரணைமடு குளம் : 22'-06" (37.13%)
 - வவுனிக்குளம் : 17'-06" (42%)
 - முத்துஜயன்கட்டுக்குளம் : 16'-00" (48%)
- மழைவீழ்ச்சி தொடர்பான தற்போதைய நிலை (வடக்கு மாகாண நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நிர்வகிக்கப்படும் மழைவீழ்ச்சி அவதானிப்பு நிலையங்களின் படி) அவதானிப்பு கால எல்லை - 26.11.2025 (மு.ப. 7.00) - 27.11.2025 (பி.ப. 6.00)
 - அதிக மழைவீழ்ச்சி பதிவான நிலையங்கள்

நிலையம்	மழைவீழ்ச்சி (26.11.2025 மு.ப 07.00 - 27.11.2025 மு.ப 07.00)	மழைவீழ்ச்சி (27.11.2025 மு.ப 07.00 - 27.11.2025 பி.ப 06.00)
வவுனியா	165mm	172mm
சேமமடு	151mm	58mm
தண்ணிமுறிப்பு	125mm	101mm

 - குறைந்தளவு மழைவீழ்ச்சி பதிவான நிலையங்கள்

நிலையம்	மழைவீழ்ச்சி (26.11.2025 மு.ப 07.00 - 27.11.2025 மு.ப 07.00)	மழைவீழ்ச்சி (27.11.2025 மு.ப 07.00 - 27.11.2025 பி.ப 06.00)
தொண்டைமானாறு	0.0mm	0.5mm
யாழ்ப்பாணம்	1 mm	2mm
கரியாலை நாகபடுவான்	3.3mm	2.1mm
- வடக்கு மாகாணத்தின் பல பகுதிகளில் மழைவீழ்ச்சி பதிவாகியுள்ள போதிலும் வவுனியா பகுதியில் இன்று காலை 7.00 மணியிலிருந்து அதிகபடியான மழைவீழ்ச்சியாக 163mm மழை வீழ்ச்சி பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
- மேலும், அதிகமான மழைவீழ்ச்சியின் காரணமாக, வவுனியா மாவட்டத்திலுள்ள பம்பைமடு நீர்த்தேக்கத்தின் உயர் வெள்ள மட்டமானது (அதிகபடியான வான் பாயும் அளவு) 16" ஆக காணப்பட்ட போதும் தற்போதைய அதிகபடியான மழைவீழ்ச்சியினால் 25" வான் பாய்வதனால் வான் வழிவாய்க்காலுக்கான தடுப்பணியின் ஒரு பகுதி வெட்டப்பட்டு குளம் உடைப்பெடுப்பதற்கான ஆபத்தை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு


Director - 021-2285446

E - mail : irrigationnp@yahoo.com

Deputy Director - 021-2285652

AO - 021-2285445

Fax - 021-2285440



நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம், வடக்கு மாகாண சபை
வாரிசுரீக டேபார்ட்மென்டு, ஸ்டுரூ ப்லான் கிளாவு
Department of Irrigation, Northern Provincial Council



புதிய கொலனி வீதி

ஏ9 வீதி, மாங்குளம்

எனது இல:

உமது இல:

My NO:

NP/27/02/001

புதிய கொலனி பார்

ஏ9 பார், மாங்குளம்

உமது இல:

உமது இல:

Your NO:

Puthiya Kolani Road,

A9 Road, Mankulam

திகதி

திகதி


Date

2025-11-27


வருகின்றது. மேலும் நீர்ப்பாசனத்திட்டங்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக தொடர்ந்து எமது திணைக்கள பொறியியலர்கள், தொழிநுட்ப உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.



அலியாமருதமடு - வவுனியா - 10”
Spilling



கல்மடு குளம் - வவுனியா - 1’ Spilling



தண்ணிமுறிப்பு - முல்லைத்தீவு - Gates
Opened

எந்திரி. த.இராஜகோபு,
மாகாண நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர்,
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்,
வடக்கு மாகாணம்.

Eng.T.Rajagobu
Provincial Director of Irrigation
Department of Irrigation
, Northern province